

1. Швейное оборудование

Наименование	Количество (шт.)	Примечание
Универсальная швейная машина (прямая строчка, зигзаг)	15-20	Основная работа по пошиву и ремонту
Оверлок 4-ниточный	1-2	Обметка срезов, работа с трикотажем
Петельная машина (полуавтомат или автомат)	1	Для изготовления петель под пуговицы
Плоскошовная машина (распошивалка)	1	Для качественной работы с трикотажем
Утюг профессиональный (мощность от 2600 Вт)	2	С пароувлажнением и паровым ударом

2. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО)

Наименование	Количество (шт.)	Примечание
Гладильный стол с системой обдува и всасывания	1	Критически важен для качества
Пресс для одежды (плечевой, рукавной)	1	Опционально, для финальной отделки

3. Оборудование для раскроя и подготовки

Наименование	Количество (шт.)	Примечание
Раскройный стол (с разметкой)	1	Ширина от 1.5 м, длина от 2 м

Наименование	Количество (шт.)	Примечание
Манекен портновский (регулируемый)	2-3	Разные размеры (40-42, 44-46, 48-50)

4. Вспомогательное оборудование и мебель

Наименование	Количество (шт.)	Примечание
Стол для швейных машин	15-20	
Стеллажи для хранения тканей и фурнитуры	3-4	
Зеркало в полный рост	1-2	Для примерок

5. Ручной инструмент и аксессуары (комплект)

Наименование

Ножницы портновские (3 вида: прямые, зигзаг, "зайчик")

Раскройный нож (роликовый) и самовосстанавливающийся коврик

Сантиметровые ленты

Набор портновских булавок и игл

Набор лапок для швейных машин

Лекала портновские

Маркировочные мелки/мыло

Вспарыватель

1. Швейная машина универсальная — 15 шт.
2. Оверлок 4-ниточный — 1 шт.

3. Петельная машина — 1 шт.
4. Плоскошовная машина (распошивалка) — 1 шт.
5. Гладильный стол с всасыванием — 1 шт.
6. Утюг профессиональный — 2 шт.
7. Раскройный стол — 1 шт.
8. Манекен портновский — 2 шт.
9. Столы для оборудования — 2 шт.
10. Стеллажи для материалов — 3 шт.
11. Комплект ручного инструмента (ножницы, измерительные инструменты, аксессуары) — 1 компл.